

Midea

通讯地址:安徽省芜湖市经济技术开发区
邮政编码:241000

400-8899-315 **24h** 服务热线 免长途

www.midea.com

HOOD INSTRUCTION

美的吸油烟机 使用说明书

CXW-260-TJ9056-GR
CXW-260-TJ9053-GR
CXW-260-DJ730R
CXW-260-DJ750R

Midea

start 预约安装请致电 400-8899-315 **24h** 服务热线 免长途 **使用篇**

备注:如需安装装饰罩请提前自行购买或预约安装时咨询购买

首次使用 通电后可操作使用

短按 0.5秒 长按 2-3秒

TJ9056-GR

TJ9053-GR

DJ750R / DJ730R

照明键 短按 灯开关 长按 调光

长按 清洁模式

时钟键 短按 显示屏切换进入输入模式, 显示屏停止闪烁, 配网成功

WIFI连接 短按 显示屏切换进入配网模式, 显示屏停止闪烁, 配网成功

WIFI键 短按 WIFI连接关闭 再短按 WIFI连接开启 (WIFI连接成功后不可用)

清洁模式键 短按 开启面板 长按 关闭面板

蒸汽洗键 短按 开启 长按+2秒短按 取消指示灯提醒

爆炒键 短按 开机(0.9秒) 5分钟后结束切换回0.3档, 需要继续可手动再次选择

调速键 短按 调节时转速0.5秒, 调整时转速

电源键 短按 开机(3秒) 再短按 延时3分钟 再短按 立即关机

日常保养

表面清洁 1. 对吸油烟机表面及滤网经常清洁, 不要使用清洁球、刷子、粗布, 以免划伤机器表面
2. 油杯窗口可见积油时, 请及时擦净, 否则可能外溢滴落灶台
3. 建议每半个月清洗一次滤网, 最长不超过一个月

蒸汽洗 (机器内部清洁)

- 指示灯变红且闪烁, 提示需要蒸汽洗
- 取下油杯
- 水杯装满纯净水或蒸馏水
- 将水杯导管插入进水口
- 长按蒸汽洗键 2秒后启动蒸汽洗
- 12分钟蒸汽洗 3分钟风干
- 取下油杯, 倒出积水, 装回油杯

蒸汽洗过程: 开始 → 清洗 → 风干 → 结束

1. 取消蒸汽洗提醒 (不清洗): 长按2秒+2次短按 快速进入结束
2. 快速进入结束 (清洗中): 再次短按 快速进入下一步

注意 蒸汽洗过程中, 请勿触摸玻璃面板或导管等零件表面, 以免烫伤

清洁模式 (人工表面清洁)

- 长按至面板开启
- 拆下玻璃板清洁
- 拆下进风网清洁, 清洁过滤网表面 (勿拆)
- 清洁后复位, 长按3秒, 面板关闭

安全警告 深层拆卸过滤网、清洗叶轮, 需由专业人员完成

- 拆下油杯
- 拆下进风网
- 按指示方向将叶轮螺母拧下, 沿电机轴水平方向取出叶轮

异常处理

照明灯不亮, 风机不转 - 拔下再重新插好电源插头

漏油 - 油杯倾斜, 重装油杯
- 油杯已满, 倾斜油杯
- 内部长期未清洗油路堵塞
需专业人员拆洗电机

排烟效果差 - 避免开门开窗过多
- 调节至最高转速

蒸汽洗故障 - 蒸汽洗缺水, 向水杯中加入水
- 过滤棉堵塞, 更换过滤棉

所列异常可尝试自行排除解决
仍无法解决或显示 E1-E6 等其他异常
需联系客服由专业人士维修处理:

400-8899-315 **24h** 服务热线 免长途

该产品符合下列国家标准
GB 4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第1部分: 通用要求》
GB 4706.28 《家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求》
GB/T 17713 《吸油烟机》
GB 19606 《家用和类似用途电器噪声限值》
GB 29639 《吸油烟机能效限定值及能效等级》

芜湖美的厨房电器制造有限公司

产品安装服务卡 (结算联)

日期: 年 月 日

产品信息

产品名称及型号: _____ 产品购买日期: _____

机身条码: _____

服务单位信息

名称 (盖章): _____

电话: _____ 安装人员签名: _____

用户信息

用户姓名: _____ 家庭住址: _____

联系电话: _____ 用户签名: _____

附件清单

1 烟机主机	1
2 排烟管固定圈	1
3 排烟管	1
4 止回阀	1
5 止回阀密封胶垫	1
6 机体挂板	2
7 8 x 60 膨胀螺栓	4
8 MSx16 自攻螺钉	2
9 ST4.2x16 自攻螺钉	4
10 水杯	1
11 水杯过滤棉 (两年换1次)	5
12 油杯	1

备注: 如需安装装饰罩请提前自行购买

安装指引

1 确定位置 (单位: mm)
吸油烟机应水平安装于灶具上方, 安装示意图如下:

2 安装挂板 (单位: mm)

此吸油烟机为外排式, 其排出的气体不应排到用于排出燃烧燃气或其他燃料的燃气管使用的燃气管道中

注: 故安装高度只适用于灶具, 如果安装在燃气灶上方, 安装高度按照燃气灶安装高度说明要求。

产品参数

产品型号	TJ9053-GR / TJ9056-GR / DJ730R / DJ750R	TJ9056-GR	
使用电源	220V~ / 50Hz	最大静压 (Pa)	430
风机数	单风机	噪声 [dB(A)]	69
电机输入功率 (W)	260	机体尺寸长x宽x高 (mm)	896 x 460 x 575
最大照明功率 (W)	12V = 1.5W x 2	净重 (kg)	35
额定功率 (W)	1730	能效等级	一级
排烟管外径 (mm)	Ø190	全压效率 (%)	≥23
风量 (m³/min)	18	气味降低度 (%)	≥96
风压 (Pa)	≥320	油脂分离度 (%)	≥90
产品型号	TJ9053-GR DJ730R DJ750R	产品型号	TJ9056-GR
关机功率 (W)	N/A	关机功率 (W)	≤1.0
待机功率 (W)	≤2.0	待机功率 (W)	N/A

1. 噪声: 69为A计权声功率, 声压级噪声值为55dB;
2. 风量: 实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%;
3. 净重: 指吸油烟机自身重量加上与吸油烟机安装、使用有关的附件, 包括挂板、止回阀、排烟管、螺钉等;
4. 爆炒: 运行爆炒功能时, 功率比3档时功率提高5%, 风量为20 (m³/min)

中国 (RoHS)

有害物质说明

零部件名称	中国RoHS管控物质或元素										
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBBs)	多溴联苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸酯 (PAHs)	镍 (Ni)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBBs)
导流板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
油杯组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
净滤板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
进风罩/进风网	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
顶板/装饰罩	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
开关组件	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
接插件组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
连接线/电源线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
蒸汽发生器组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
箱体组件/机架组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
壳体组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

备注:
1. 本表格依据SJ/T 11364标准编制;
2. ○: 表示该有害物质在零部件中的含量符合GB/T 26572规定的限量要求以下;
3. ×: 表示该有害物质在零部件中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求;
4. 以上清单中所包含的部件名称不同产品型号略有不同;
5. 本产品在日常使用情况下, 建议使用年限为15年, 建议使用一定年限后更换整机。

保修须知

- 为确保您的利益, 请妥善保管有效的购买及保修凭证以作保修之用
- 凡购买我公司产品的用户, 如产品质量问题发生故障, 可凭有效购买凭证到指定的特约售后服务点进行维修, 整机保修五年 (包括保修卡、油烟机、燃气灶、净水器、洗碗机等), 包修期限内免费维修 (以购机证明开具日期计算)
- 下述情况下, 我公司不负责产品“三包”维修服务, 但仍为您提供收费服务:
 - 因用户使用不当或保管不善而损坏的产品
 - 非我公司特约服务人员安装或维修造成损坏的产品
 - 没有有效购机证明的产品
 - 购机证明经济无效的产品
 - 安装服务卡上登记的产品型号、机身编号与所维修产品的产品型号、机身编号不符的产品
 - 由于电源电压不稳定或超出正常电压范围(198-243)V.a.c.或电源线路安装不符合国家电气安装要求而造成损坏的产品
 - 公司降价销售或在安装服务卡和机身上已印有“等外品”、“处理品”字样的产品
 - 不可抗力造成的自然灾难造成损坏的产品
 - 超过规定保修期限的产品
 - 说明书指定不能使用和操作方法不对而造成损坏的产品
- 如有合理服务需求但特约服务部不能解决时, 或您对特约服务部的服务不满意时, 请您立即致电或来我公司售后服务中心, 我们将竭诚为您服务